



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำทะลุ

ที่ ยล ๗๑๔๐๓ /

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลลำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำทะลุ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำทะลุ ได้จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียและได้สำรวจข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลลำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่พบปัญหาน้ำเสียจากสาเหตุของน้ำเสียตามตาราง ดังนี้

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา					
	ตุลาคม ๖๔	พฤศจิกายน ๖๔	ธันวาคม ๖๔	มกราคม ๖๕	กุมภาพันธ์ ๖๕	มีนาคม ๖๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงศ์ กี่สะบุตร)

ผู้ช่วยนายกช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำทะลุ

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ ชาทิมนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำทะลุ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลู

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประเด็นปัญหา				
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-
ผิวหนังที่พังทลาย	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงศ์ กิตตะบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการแผน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลู

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการแผน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลู


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ย
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระสุ

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบัญเฑา				
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-
สัตว์ที่เลี้ยงหลาย	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-


☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....


(นายกิตติพงศ์ กิระบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด วิชาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระสุ

ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด วิชาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระสุ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระอุ

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา				
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-
สัตว์ที่เลี้ยงปล่อย	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงศ์ กิตะบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ ขาติมนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระอุ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระอุ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระลู

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประเด็นปัญหา				
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงศ์ กิละบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัชชาพรชการแทน

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ ชวติมนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระลู

หัวหน้าสำนักปลัด รัชชาพรชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระลู

ฐานข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระอุ

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประดบปัญหา				
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ..... 

(นายกิตติพงษ์ กิละบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ..... 

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัชชาพรการแทน

ลงชื่อ..... 

(นายประจักษ์ ขาติมนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระอุ

หัวหน้าสำนักงานปลัด รัชชาพรการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพระอุ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประเด็นปัญหา				
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-
คูน้ำที่พังทลาย	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-


☒ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ..... 

(นายกิตติพงษ์ กิตติบุตร)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ..... 

(นางสาวจิรารัตน์ ขวัญเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลงชื่อ..... 

(นายประจักษ์ ขาติมนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา